



Graffiti

Pression	moyenne/haute
Température de pose	165 °C
Temps de pose	15-17 sec
Pelage	à chaud
Résistance au lavage	40 °C
Application tape	FlexTape

Tatoo SBB Maxima

Pression	moyenne/haute
Température de pose	135 °C
Temps de pose	10sec
Pelage	à froid
Résistance au lavage	60 °C
Application tape	FlexTape

EcoPrint

Pression	moyenne
Température de pose	160-170 °C
Temps de pose	15-17 sec
Pelage	à chaud
Résistance au lavage	40°C
Application tape	FlockTape

Tatoo Nylon

Pression	moyenne
Température de pose	115 °C
Temps de pose	15 sec
Pelage	à froid
Résistance au lavage	40 °C
Application tape	FlexTape

ClearFlex Matte

Pression	moyenne/haute
Température de pose	160 °C
Temps de pose	15 sec
Pelage	à froid
Résistance au lavage	60 °C
Application tape	FlexTape

Sublimation - 100% Polyester blanc

Pression	1-2 bars
Température de pose	190 °C
Temps de pose	45 sec
Pelage	à chaud

CONSEILS

- Marouflez le recto et verso de votre Flex/Flock. Dépélliculez le liner plutôt que l'Application Tape.
- Pour un meilleur rendu en sublimation, pressez une première fois votre article sans transfert puis une seconde fois avec un papier sulfurisé entre la presse et le transfert afin de maintenir ce dernier en contact avec le support.

ATTENTION

- Plus l'épaisseur de votre textile est importante, plus la température de presse doit être élevée.
- Plus le plateau de votre presse est petit, plus la pression doit être faible.
- Ces données techniques vous sont communiquées sous réserve de test préalable selon votre support.
- Contrôlez régulièrement la qualité de votre production.
- Lavez toujours sur l'envers. Pas de nettoyage à sec.