TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

INSTRUCTIONS DE POSE DES TRANSFERTS

V23.02 | NOVEMBRE 2026

1. Pour un transfert sérigraphique à encre uorescente ou à e et (rétroré échissante, phosphorescente, blacklight), nous recommandons de presser à 140 °C pendant 12 secondes. Pour un transfert sérigraphique à encre uorescente et antimigrant, nous recommandons de presser à 140 °C pendant 10 secondes. **2.** Pour un transfert avec antimigrant posé sur un textile sublimé, nous recommandons de presser à 140 °C pendant 15 secondes. **3.** Pour un transfert digital MSO / MSO PREMIUM avec antimigrant, nous recommandons de presser une première fois à 140-160 °C pendant 5 secondes, d'attendre 5 secondes puis de re-presser à 140-160°C pendant 12 secondes. **4.** Les transferts sublimation ne fonctionne que sur textile 100% polyester blanc.

	TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE MONOCOULEUR ET MULTICOULEUR	**TRANSFERT DTF** DIRECT TO FILM	**TRANSFERT DIGITAL MSO** SUR PAPIER	**TRANSFERT DIGITAL MSO / MSO PREMIUM** SUR POLYESTER	**TRANSFERT TECHNIQUE SOFTSHELL** SÉRIGRAPHIQUE ET DIGITAL MSO	**TRANSFERT TECHNIQUE EXTENSO** MONOCOULEUR ET DIGITAL	**TRANSFERT SUBLIMATION**	**CONSEILS POUR UN MEILLEUR RENDU**
T-Shirt **Polo** **Sweatshirt** Coton / Polyester / Polyamide	150°C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	150 °C 12 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 - 160 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez quand vous voulez ! Chaud, tiède ou froid	Non applicable	140 - 160 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud 140 - 150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud *	190 °C 45 secondes 2,5 - 3 bars Pelage à chaud Coton : Non applicable	
T-Shirt de sport **Survêtement** Polyester	150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 - 160 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez quand vous voulez ! Chaud, tiède ou froid	Non applicable	140 - 160 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud 140 - 150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud *	190 °C 45 secondes 2,5 - 3 bars Pelage à chaud	**POUR TEXTILE SUBLIMÉ** Ne jamais dépasser une température de 140 °C pour éviter de ré-activer les encres et qu'elles ne migrent dans le transfert.
Veste **Parka** **Bodywarmer** **Gilet de sécurité** **Vêtement de travail** Polyester	130 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez à froid	Non applicable	140 - 160 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud 140 - 150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud *	Non applicable	
Imperméable **Parapluie** **Casquette** **Bonnet** **Gants** Polyamide	130 - 150 °C 12 secondes 2,5 bars Pelage à froid	130 °C 12 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez à froid	Non applicable	140 - 160 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud 140 - 150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud *	Non applicable	
Bagage **Tote bag** Coton / Polyester / Polyamide	130 - 150 °C 15 secondes 3 bars Pelage à froid	150 °C 15 - 20 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez à froid	Non applicable	Non applicable	Non applicable	
Toile de jute	130 - 150 °C 15 secondes 3 bars Pelage à froid	140 - 150 °C 20 secondes 3,5 bars Pelage à froid	125 °C 12 secondes 3 bars Pelage à froid	140 °C 12 - 15 secondes 3 bars Dépélliculez à froid	Non applicable	Non applicable	Non applicable	
Veste Softshell Softshell	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	140 - 160 °C 12 secondes Pelage à CHAUD	Non applicable	Non applicable	
Vêtement de bain **Combinaison de plongée** Élasthanne / Néoprène	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	140 - 150 °C 12 secondes 3 bars Pelage à chaud	Non applicable	

Les données techniques sont communiquées à titre indicatif et peuvent varier selon le type de machine et le support utilisé. Il est donc fortement recommandé d'e ectuer un test préalable avant toute production.
En raison de ces variations possibles, ces données techniques doivent être considérées comme des lignes directrices. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

*Option Super Extensible