

## INSTRUCTIONS DE POSE

# FLEX IMPRESSION & DÉCOUPE

### SUPPORT

### CARACTÉRISTIQUES

### POSE

#### MOZAIC

Épaisseur sans liner :  
**75 µm**  
Résistance au lavage :  
**60 °C**  
Avec Application Tape

Température : **150 °C**  
Temps : **5 secondes**  
Pression : **moyenne/haute**  
Enlever à **chaud**

Température : **130 °C**  
Temps : **10 secondes**  
Pression : **moyenne/haute**  
Enlever à **chaud**

#### TATOO NYLON

Épaisseur sans liner :  
**70 µm**  
Résistance au lavage :  
**40 °C**  
Avec Application Tape

Température : **155 °C**  
Temps : **15 secondes**  
Pression : **moyenne/haute**  
Enlever à **chaud**

#### TATOO SBB MAXIMA

Épaisseur sans liner :  
**100 µm**  
Résistance au lavage :  
**60 °C**  
Avec Application Tape

Température : **135 °C**  
Temps : **10 secondes**  
Pression : **moyenne/haute**  
Enlever **tiède/chaud**

#### CLEARFLEX MATTE

Épaisseur sans liner :  
**50 µm**  
Résistance au lavage :  
**60 °C**  
Sans Application Tape

Température : **160 °C**  
Temps : **15 secondes**  
Pression : **moyenne/haute**  
Enlever à **froid**



## SUBLIMATION

### CARACTÉRISTIQUES

### POSE

Les transferts sublimation  
ne fonctionne que sur  
**textile 100% polyester blanc.**

Température : **190 °C**  
Temps : **45 secondes**  
Pression : **2,5 / 3 bars**  
Enlever à **chaud**

**CONSEILS :** Après avoir posé l'Application Tape, maroufler le recto et le verso du Flex / Flock. Dépêliculer le liner de ce dernier plutôt que l'Application Tape. • Plus l'épaisseur du textile est importante, plus la température de pose doit être élevée. • Plus le plateau de la presse est petit, plus la pression doit être faible. • Contrôler régulièrement la qualité de la production. • Toujours laver sur l'envers.

**ATTENTION :** Stocker au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Il est recommandé de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. • Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Les indications ci-dessus n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.